

1800-012

TalentumTT² Kalibrierkit

Das TalentumTT² Kalibrierungs-Kit ermöglicht die Vor-Ort-Justierung von installierten Flammenmeldern von Talentum®, um sie wieder auf die fabrikanneue Leistung zu bringen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Das Kit enthält eine Infrarot-Abdeckung, die benötigt wird, um potenzielle Störungen durch externe Wärmekörper zu eliminieren, sowie ein Schnittstellenkabel zum Anschluss an eine Talentum®-Servicebuchse.

Hängen Sie einfach das Gehäuse an der Vorderseite des TalentumTT² ein und verbinden Sie das Schnittstellenkabel mit der Vorderseite des Flammenmelders von Talentum®, um eine Neukalibrierung durchzuführen. Wählen Sie dann im Hauptmenü des TalentumTT² die Option **Talentum rekalisieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Die Rekalibrierung dauert etwa eine Minute und erfolgt vollautomatisch durch den eingebauten Mikroprozessor des TalentumTT², der die optimalen Einstellungen berechnet. Die neuen Einstellungen sowie eine eindeutige Kalibrierungs-Referenznummer werden im Speicher des TalentumTT² gespeichert und können später zur weiteren Analyse und zur Aufzeichnung des Vorgangs auf einen PC heruntergeladen werden.

Technische Daten

Geeignetheit	Talentum UV, UV/IR2, IR2, IR3
Material	Aluminium
Gewicht	430g
Abmessungen	120 x 120 x 190mm
Schutzgrad gegen Eindringen	IP11
Konnektivität	USB type C auf Talentum
Befestigungsmechanismus	Magnetisch
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Lagertemperatur	-20°C bis +65°C



Abmessungen



Bestellnummern:

1800-101 TalentumTT² ohne Kalibrierkit

1800-013 Ersatz-Diffuserpatrone

1800-015 Ersatz-Kalibrierungs-Schnittstellenkabel

Installationsempfehlungen

Bitte lesen Sie unser Benutzerhandbuch für die Verwendung des TalentumTT².

FFE Ltd übernimmt für deren Nutzung keine Verantwortung. Die Daten und die Bauweise können ohne Vorankündigung verändert werden. Installations- und Schaltanweisungen werden mit dem Produkt mitgeliefert und sollten immer für die tatsächliche Installation herangezogen werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner.

Document Part.Nr: 24-0423-01